

平成30年度中津市内通学路安全対策一覧(中津市内各小学校区)

平成31年3月30日現在

NO	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	学校の対応	路線名	道路管理者による対策	警察署による対策
1	北部小学校	北部幼稚園の横	横断歩道の白線が薄くなって見えなく、通行車両の停止・駐車の際の判断が分かりにくく、児童が安全に通行できない。	登下校の指導	市道 北部小東通り線	—	書き直しを行なう
2	小楠小学校	川島整形外科付近から齊苑までの区間	交通量が多いにもかかわらず、歩道が狭く、さらにガードレールが設置されていない。	登下校の指導	県道 中津吉富線	県:緑石紙設置済み	—
3	小楠小学校	二豊たみ店から川島整形外科駐車場にかけて	電柱やポールが歩道近くに立っており、この付近には歩道がない。	登下校の指導	県道 中津吉富線	県:外側線対応済み	—
4	小楠小学校	小楠小学校の西側の道路	用水路が道路に沿って流れているが、ガードレールがない。	登下校の指導	市道 717号線	市:デリネーター設置済み	—
5	小楠小学校	産業道路から牛神へ通じる道路	片側のみガードレールがあるが、その反対側は傾斜しておりガードレールがなく、バランスを崩すと落ちそうである。	登下校の指導	市道 自見川東通り線	市:道路改良事業中	—
6	如水小学校	中津東高等学校から如水小学校までの間	道路、歩道ともにとっても狭い、登下校する時に、通行する車が多い	登下校の指導	市道 上如水中原線	市:道路改良事業中	—
7	如水小学校	TOTO前交差点	サンリブ東中津店方向に登下校をする際、歩道がつかない状況であるため、危険。	登下校の指導	市道 合馬・是則線	—	横断歩道の設置または信号機の設置を検討中
8	如水小学校	合馬交差点付近	信号が変わるのが早いため、急いで渡らなければならない危険である。	登下校の指導	国道 213号	—	通学時間に合わせて信号の時間を調整する
9	如水小学校	八光産業先の信号から地域子育て支援センター「なずな」方向へつながる道	「なずな」方面へ歩く子ども達は、八光産業先の横断歩道を渡ると、歩道が確保されていない道路の端を歩いている。また、八光産業先の横断歩道は、消えかけていて、わかりにくい。	登下校の指導	市道 是則2号線	市:自治委員など地元と協議中	横断歩道の書き直しを行なう
10	和田小学校	高規格中津日田道路下の人道	電灯はついているものの、昼間でも暗い。2の危険回避のため通学路としているが、不審者等の心配がある。	登下校の指導	県道 中津高田線	県:灯具を交換予定	—
11	和田小学校	新貝池付近から学校へ向かう通学路	道幅が狭く、歩道がない。朝の時間帯は通勤の車も多い。	登下校の指導	市道 田尻和田小学校線	市:グリーンベルト設置済み	—
12	今津小学校	今津コミュニティセンター過ぎから植野歩道橋にむかう道	道幅が狭く、通行量が多い。また、大型車(トラック等)が通行する場合は接触・巻き込み等、危険。	登下校の指導	県道 鍋島植野線	県:道路改良実施中	—
13	今津小学校	植野(大東酒店付近)	白線(横断歩道・一時停止線)が消えかかっているため、車から見えにくく危険。	登下校の指導	県道 鍋島植野線	—	横断歩道の書き直しを行なう
14	沖代小学校	沖代郵便局付近	年々交通量が増え児童と車が接触しそうでとても危険	登下校の指導	市道 蛸瀬湯屋線	市:側線設置済み	—
15	沖代小学校	コインランドリーから総合庁舎にかけて	道幅が狭い割に交通量が多く、登下校中の児童と車両との接触事案も数件発生している。	登下校の指導	市道 蛸瀬湯屋線	市:グリーンベルト設置検討中	—
16	三保小学校	国道10号森山大堰交差点から国道213号三保入口	道路、歩道ともにとっても狭い、登下校する時に、通行する車が多い	登下校の指導	市道 田中森山線 市道 犬丸北原線 市道 福島洞ノ上線 市道 福島北原線	市:道路改良事業実施中	—
17	大幡小学校	薦神社東側	道幅が狭く、交通量が多い。歩道がなく、並走する水路には蓋がない。	登下校の指導	市道 御澄池東通り線	市:道路改良事業実施中	交通安全教室等で危険回避指導
18	真坂小学校	国道212号歩道沿い・お地藏さんがある交差点	臼木・小袋地区に通じているため、交通量が多い。一旦停止線や横断歩道線が薄くなっている。	登下校の指導	国道 212号	—	横断歩道・停止線の書き直しを行なう
19	真坂小学校	三光臼木479番地横交差点	カーブミラーが老朽化により見づらい。	登下校の指導	市道 川ヶ上小袋線	市:カーブミラー設置済み	—
20	耶馬溪中学校	祇園橋付近	歩道が狭い。自転車から降りて押す必要がある。	登下校の指導	国道 212号	県:デリネーター設置済み	—
21	秣小学校	農業集落排水処理場付近から旧・秣郵便局までの間	交通量が多く、歩道がない。	登下校の指導	市道成恒西秣線	市:道路改良事業中	—
22	秣小学校	消防署付近	道幅が狭く歩道が設置されていない。	登下校の指導	市道 西秣下秣線	市:グリーンベルト設置済み	—
23	秣小学校	上秣アメニティ付近	道幅が狭く歩道が設置されていない。緩やかな坂とカーブのため見通しが悪い。	登下校の指導	市道 西秣上秣線	市:グリーンベルト設置済み	—
24	北部小学校	北門通りから角木まで	住宅が密集し交通量が多く、歩道が無いため危険	登下校の指導	都市計画道路宮永角木線(市道竜王・三百間線、市道船場・竜王線)	市:街路事業実施中	—